

Начальнику управления Роспотребнадзора

по Мурманской области

**Ответ на Представление об устранение выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

Направляем Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по «Представлению об устранении выявленных нарушений» № 793/16-01 от «31» октября 2016г. со сроком исполнения до «20» октября 2017г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1	Обеспечить покрытие полов в рекреациях 1,2,3 и 4 этажей; в кабинетах № 8,17,5,37,39,33,34,15,9,20,23,24,19,40,22,28,30,31,36; в санузлах для мальчиков и для девочек спортивного зала и в санузлах для мальчиков и для девочек на 4 этаже в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.22821-10	Исполнено частично (обеспечено покрытие полов в кабинетах 15,19,20)
2	Обеспечить отделку потолков в раздевалке для начальной школы, в кабинетах № 9, 5,22,23,14,24,26,17,3, в рекреации 2 этажа, в библиотеке в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.22821-10 п.4.28	Исполнено частично (обеспечена отделка потолка в раздевалке для начальной школы)
3	Обеспечить отделку стен в кабинетах 9,22,23,8; в санузлах для мальчиков на 2 и 3 этажах, библиотеке, лаборатории кабинета № 37, в санузлах для мальчиков и для девочек спортивного зала в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10	Исполнено частично (обеспечена отделка стен в кабинетах 8,9,23; в санузлах для мальчиков и для девочек на 3 этаже)

4	Обеспечить остекление окон в рекреациях 3 и 4 этажей; на лестничных площадках между 1,2,3 и 4 этажами; в медицинском кабинете; в кабинетах 7,5,34,35,15,16,17,18,23,24,25,26,19,27,40,22,29,31,32,33 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6.10	Не исполнено
5	Обеспечить проведение мероприятий по защите объекта от грызунов в соответствии с требованиями СП 3.5.33223-14 п.3.8 в части устранения трещин (отверстий) в фундаменте, защиты порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, устройства металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды в соответствии с требованиями п.3.8 СП 3.5.3.3223-14	Исполнено частично (проведены мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте здания; устранена возможность проникновения грызунов в помещение пищеблока
6	В спортивном зале обеспечить нормируемую кратность воздухообмена в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.7.34 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1(далее СП 118.13330.2012)	Не исполнено

Директор МБОУ г.Мурманска СОШ № 41



А.В.Москвичов